
startup
button=*
button=LReset
button=Go,s=00
button=LReset
button=Go,s=01
button=LReset
button=Go,s=10
button=LReset
button=Go,s=11
display_wait
button=*
programming_wait
button=*
normal_wait
button=*
selftest_wait
button=*
button=Go
button=Go
button=Go
button=Go
or
button=Nickel
display_go1
display_go2
programming_go1
programming_go2
normal_go1
normal_go2
selftest_cycle1
selftest_cycle2
selftest_cycle3
selftest_cycle4
selftest_cycle5
selftest_cycle6
selftest_error
button=*
button=LReset
if in step
-through mode
if in
cycle mode
if have
cycled through
all addresses
if test
succeeded
if test
failed
button=GReset
button=GReset
button=GReset
button=GReset
button=GReset
greset1
greset2
greset3
greset4
if still
counting